

Abwasserleitungen werden kontrolliert

## Kamerafahrt durch den Untergrund

**GRONAU.** Die öffentlichen Abwasserleitungen in Gronau und Epe werden von der Firma Wenker GmbH aus Gronau gereinigt und danach durch die Firma T & O Bauen und Umwelt GmbH (Ottenstein) mittels Kamera-technik inspiziert.

In diesem Zuge werden nach Angaben der Stadtwerke erstmalig auch die öffentlichen Grundstücksabwasserleitungen bis zu den Grundstücksgrenzen bzw. bis zu den Kontrollschächten untersucht. Zur genauen Bestimmung von Lage und Tiefe der Grundstücksabwasserleitungen werden dazu Vermarkungsnägel mit der Aufschrift „Schmutzwasser“ oder „Regenwasser“ und zusätzlich Farbmarkierungen auf den Straßen gesetzt. Ein Nagel wird an der örtlichen Grundstücksgrenze gesetzt, so die Stadtwerte in einer Pressemitteilung.

Bei verdeckten Revisions-schächten auf den privaten Grundstücken, wird auch hier eine farbliche Markierung gesetzt. Die Nägel und farblichen Markierungen werden nach ihrer Ordnung eingemessen (GPS-Vermessung) und dürfen nicht entfernt werden.

Die notwendige Kanalspülung erfolgt mit Hochdruck. Der im Kanal aufgebaute Überdruck oder Unterdruck kann sich bis in die Sanitärbereiche und Keller der angeschlossenen Häuser auswirken: Wasseraustritt und Geruchsprobleme können die Folge sein, betonen die Stadtwerte weiter.

Der Kontrollschacht sollte für jeden Hausanschluss auf dem privaten Grundstück direkt hinter der Grundstücksgrenze am Anschluss der Hausanschlussleitung zu finden sein. Im Eigeninteresse, zur Pflege und Wartung, dürfen solche Schächte nicht überdeckt mit Erdreich oder überflastert sein. Sie sind oft die einzige Möglichkeit, einen Störungsfall (Verstopfung) relativ problemlos zu beheben. Kontrollschächte sollten daher zu jeder Zeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Ein Schachtdeckel mit Lüftungsöffnungen hat viele Vorteile, er dient zur Belüftung der Abwasserkanalisation.

Wenn kein frei zugängli-



Die öffentlichen Abwasserleitungen in den Ortsteilen Gronau und Epe werden auch in diesem Jahr durch die Firma Wenker GmbH aus Gronau gereinigt und danach von einer Fachfirma mittels Kamertechnik inspiziert

Foto: Stadtwerte Gronau

cher und belüfterer Kontrollschacht vorhanden ist, können Probleme in Form von Geruchsbelästigungen und/oder Rückstau in den Hausanschlussleitungen besonders dort auftreten, wo

► die Kontrollschächte verdeckt oder mit einer geschlossenen Anschlussleitung versehen sind, so dass der Überdruck in der Hausanschlussleitung vor Eintritt in das Gebäude nicht entweichen kann;

► keine oder eine vom Querschnitt her unzureichende Entlüftung über das Dach vorhanden ist. Der Überdruck in der Hausanschlussleitung kann nicht entweichen - Folge: Die Wasservorlage, die als Geruchsverschluss bei Sanitäranlagen dient (z. B. bei Toiletten, Waschbecken, Bodenabläufen usw.), wird heraus gedrückt;

► verschmutzte Siphons und somit geringe Wasservorlagen vorhanden sind, die durch entstehenden Unterdruck leergezogen werden. Wenn die Geruchs-

verschlüsse leergezogen wurden und es im Haus nach Abwasser riecht, sollte man an allen Stellen (Toiletten, Waschbecken usw.), an denen sich ein Geruchsverschluss (Siphon) befindet, Wasser nachlaufen lassen und lüften;

► die Hausanschlussleitungen verschmutzt sind;

► keine Rückstauklappe in der Kanalschlussleitung vorhanden ist.

Falls es zu den oben beschriebenen Unregelmäßig-

keiten kommen sollte, ist umgehend die Besatzung des Spülfahrzeuges zu informieren, betonen die Stadtwerte. Beim Auftreten von Gerüchen bitte die Räume lüften und die Wasservorlagen der Siphons und Geruchsverschlüsse der sanitären Einrichtungen füllen, um so wieder eine Geruchssperre zum Kanalnetz herzustellen.

Für Schäden, die aus den oben genannten Gründen entstehen, kann das Abwasserwerk keine Haftung übernehmen. Die Stadtwerte bitten darum, auch Mitbewohner und ältere und hilfsbedürftige Menschen zu informieren. Weiterhin wird um Verständnis, dafür gebeten, dass zeitweise die Grundstücke betreten werden müssen und es zu Behinderungen im Straßenverkehr und vor Grundstückszufahrten kommen kann. Die Arbeiten sind stark witterungsabhängig und können sich daher zeitlich verschieben.

### Die Kanäle in folgenden Straßen werden untersucht

► In Epe stehen die Reinigungs- und Kontrollarbeiten in folgenden Straßen an: Ahauser Straße, Merschstraße, Gro-nauer Straße, Oststraße, Parkweg, Wilhelmstraße, und die Kohlingstraße.

► In Gronau sind nach Angaben der Stadtwerte folgende Straßen betroffen: Alter Markt, Düppelstraße, Bessemerstraße, Boschstraße, Daimlerstra-

ße, Dieselstraße, Jöbkesweg, Alter Postweg, Borsigstraße, Postbühl, Holunderweg, Heerweg, Hildegardring, Elisabethstraße, Reginastraße, Kaiserstraße, Grafschafter Ring, Am Schübusch, Vielmeyerstraße, Irma-Sperlingstraße, Agnes-Miegel-Straße, Rünenberger Weg, Niedersachsenweg, Dreispitz, Kurzer Weg, Siedlerweg, Reinermanns Haar, Krummer Weg, Im Timpen, Gil-

dehauser Straße, Beethovenstraße, von-Weber-Straße, Regerstraße, Bachstraße, Mozartstraße, Lortzingstraße, Haydnstraße, Wagnerstraße, Schubertstraße, Brucknerstraße, Schumannweg, Telemannweg, Overdinkelstraße, Orffing, Tieker Damm, Am Schwarzenkamp, Amselweg, Nachtigallenstraße, Gimpelweg und Meisenweg.